

Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	15078346 001 Attachment 3	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	154084292	Seite 1 von 10 Page 1 of 10	
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	52111209	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	12.12.2014		
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Centork Valve Control Sociedad Limitada Pº 110 Ipintza C/Txatxamendi 24-26 20100 Lezo, Gipuzkoa, SPAIN				
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Isolating Duty Valve Actuator				
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	ab (a = CK or CKc; b = 30, 60, 120, 250, 500)				
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	TÜV Rheinland Assessment Report				
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	IEC 60529:2001 EN 60529:1991+A1:2000				
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	08.04.2015				
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	A000182733 001 - 003				
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	15.04.2015 – 16.04.2015				
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.				
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.				
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass				
geprüft von / tested by:			kontrolliert von / reviewed by:		
29.06.2015	Amigo Chen / PE		29.06.2015	Charles Cao / Reviewer	
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other: Per application letter dated:12.12.2014 Dust protection test: No dust was found entering into the EUT Water protection test: No water was found entering into the EUT The above mentioned types met the requirements of the degree of protection IP68.					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar	5 = mangelhaft N/T = nicht getestet
Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory N/A = not applicable	4 = sufficient N/A = not applicable	5 = poor N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>					

